

鹰华激光小课堂

X-6060 开机



课件内容摘要



本课程详细介绍 X-6060 光纤激光切割机的开机操作步骤,以及开机过程中的注意事项,帮助用户快速开始使用设备。

课程按照常规开机顺序分别介绍了设备主机、辅助气体和排风机的启动步骤和注意事项。通过本课程的学习,用户应熟练掌握 X-6060 光纤激光切割机的开机操作步骤,以及可能遇到的问题和解决方法。



启动主机



- 1. 目视检查所有电气连接和水冷机水路连接,并确认水冷机水位线位于绿色区域。
- 2. 目视检查工作台面和运动系统部件上无杂物。
- 3. 打开总开关。
- 4. 打开钥匙开关。
- 5. 打开总电开关。
- 6. 打开伺服开关。

注意观察运动系统部件有无异常移动,注意听有无异常 噪音。若有,请立即关闭伺服系统开关,并排查故障。



启动主机-续

7. 打开激光系统开关。

注意观察到激光器和切割头的冷却水管路有无漏水情况。若有,请立即关闭激光系统开关,并排查故障。

注意观察到激光器的冷却水路的水温,过低和过高都会造成激光器报警,需要等待一段时间,待水温升高或降低到要求范围,激光器才能正常工作。

- 8. 启动电脑。
- 9. 启动CypCut软件。

软件启动后,若界面显示报警信息,则需要立即根据具体情况排查故障。

10.运行系统复位。

按照软件提示进行运动系统复位,建立设备坐标系。否则,后续加工中可能出现运动系统部件超出加工区域范围,对部件造成损伤。

至此, 主机启动部分完成。





打开辅助气体

- 1. 目视检查气路连接。
- 2. 打开气阀。

注意观察有无漏气情况,注意听有无异常噪音。若有,请立即关闭气阀,并排除故障。





启动排风机

- 1. 目视检查风管和电气连接。
- 2. 启动风机。 注意听有无异常噪音。若有,请立即关闭风机,并 排除故障。

至此,设备所有启动步骤完成。











BEIJING GU EAGLE AUTOMATION CO.,LTD.

鹰华激光小课堂

感谢观看