




鹰华激光小课堂

EagleWorks 查看设计




课件内容摘要



本课程详细介绍在 EagleWorks 软件中查看图形设计的方法，帮助用户快速开始使用。

课程一一详细介绍了查看图形设计细节的各种功能和具体操作方法。通过本课程的学习，用户应当熟练掌握上述方法，并根据需要灵活运用。




EAGLE LASER

鼠标滚轮缩放



移动鼠标光标至绘图区中，上下滑动鼠标滚轮，放大或缩小当前视口显示的内容。




EAGLE LASER

缩放所有图形对象



单击 **编辑** -> **显示所有** 菜单项或系统工具栏中的 **显示所有** 按钮，将绘图区中所有的图形对象放大或缩小至当前视口，如右图所示。




EAGLE LASER

缩放选中的图形对象



单击 **编辑** -> **数据范围** 菜单项或系统工具栏中的 **数据范围** 按钮，将当前选中的图形对象放大或缩小至当前视口，如右图所示。




EAGLE LASER

缩放至整个页面范围




单击 **编辑** -> **页面范围** 菜单项或系统工具栏中的 **页面范围** 按钮，将整个页面范围放大或缩小至当前视口，如右图所示。



缩放框选区域

单击 **编辑** -> **框选查看** 菜单项或系统工具栏中的 **框选查看** 按钮，将鼠标框选范围放大或缩小至当前视口，如右图所示。




EAGLE LASER

放大和缩小



单击 **编辑** -> **放大** 或 **缩小** 菜单项或系统工具栏中的 **放大** 或 **缩小** 按钮，放大或缩小当前视口显示的内容。




EAGLE LASER

平移显示内容



单击 **编辑** -> **移动** 菜单项或系统工具栏中的 **平移** 按钮，进入平移模式，左键单击绘图区中的任意位置并保持按住，移动鼠标进行平移，松开左键确认。




EAGLE LASER

查看切割加工路径



如果图形对象的加工模式设置为切割，则单击 **编辑 -> 显示路径** 菜单项或系统工具栏中的 **显示路径** 按钮，会显示图形的切割加工路径，如右图所示。





Advanced Automation
EAGLE
德美鹰华
www.gueagle.com.cn



BEIJING GU EAGLE AUTOMATION CO.,LTD.

鹰华激光小课堂

感谢观看