



## 鹰华激光小课堂

# DM-N-1500 维护保养和注意事项



## 课件内容摘要



本课程详细介绍 DM-N-1500 手持式激光焊接机的维护保养和注意事项，帮助用户快速开始使用设备。

课程分为两部分，维护保养的方法和日常使用过程中的注意事项。通过本课程的学习，用户应熟练掌握 DM-N-1500 手持式激光焊接机的维护保养和注意事项。



# EAGLE LASER

## 维护保养



1. 工作完成后及时清理工作台面，以免后续加工中损伤或污染工件。
2. 工作完成后检查焊枪保护镜片是否洁净，必要时，进行清洁或更换。
3. 定期检查水冷机散热排风网是否洁净，必要时，进行清洁。



# EAGLE LASER

## 注意事项



1. 请勿擅自查看或修改产品内部组件或结构。
2. 日常保持设备清洁，避免在潮湿环境下使用。
3. 使用设备前，进行目视检查，确认供电、供气、外设连接、水冷机水位等正常。
4. 工作前，提前启动主机进行预热，水温升至20°以上时再启动激光器。
5. 加工时，确保工件被稳定的放置和固定。
6. 加工过程异常时，以及联系厂家进行故障排查，例如光路偏斜、镜片损伤等。
7. 严禁将身体探入激光光路，以免灼伤。





Advanced Automation  
**EAGLE**  
德美鹰华  
[www.gueagle.com.cn](http://www.gueagle.com.cn)



BEIJING GU EAGLE AUTOMATION CO.,LTD.

鹰华激光小课堂

感谢观看