



鹰华激光小课堂

EaglePrint 在 CorelDRAW 中打印输出




课件内容摘要



本课程详细介绍在 CorelDRAW 绘图软件中使用 EaglePrint 软件打印输出的具体操作步骤，帮助用户快速开始使用。

课程首先简要介绍在 CorelDRAW 绘图软件中创建新文档，然后介绍绘图、编辑和排版的注意事项，最后详细介绍打印输出的具体操作。通过本课程的学习，用户应当熟练掌握上述方法，并能够进行打印输出。




EAGLE LASER

创建新文档



创建新文档时，为方便后续的编辑和排版工作，我们建议将纸张大小设置为与激光设备一致，这里以德美鹰华 X-1309 为例，将 **宽度** 和 **高度** 分别设置为1300mm和900mm，如右图所示。

另外，请确认 **原色模式** 选项，打印输出时，需要将 EaglePrint 输出设置中的色板设置为与这里一致，否则，无法正确识别矢量颜色。



EAGLE LASER


绘图、编辑和排版



绘图和编辑时，应当根据矢量图形和点阵图像与切割和雕刻加工的对应关系，设置合适的轮廓线宽和填充属性等，以便达到预期的加工要求。

彩色模式下，对于需要进行切割的细线轮廓，只能使用色板中与 EaglePrint 打印机对应的颜色，否则，打印时无法正确识别。

排版方面根据需要进行处理，不要超出纸张版面即可，否则，在打印时会提示相应的错误。



EAGLE LASER 打印



完成绘图、编辑和排版工作后，单击 **文件**->**打印** 菜单项，打开 **打印** 对话框，如右图所示。

在 **常规** 页中，选择 EaglePrint 打印机，确认页面方向；单击 **首选项...** 按钮可打开 **EaglePrint 文档属性** 对话框，设置相应的打印首选项；在右侧打印预览界面中可确认打印输出内容。

分色输出时，需要确认 **颜色** 页中的输出设置。如果打印输出有任何问题，都会在右侧的 **问题** 页中显示出来，需要用户逐一排除。

各项参数和打印预览确认无误后，单击 **打印** 按钮打印输出。




输出

输出 对话框如右图所示。设备与电脑联机时，首先在 **设备** 栏下选择对应的设备，然后在 **输出** 栏中设置 **文件名**，单击 **下载** 按钮将加工任务文件下载至设备内存中。设备脱机时，可单击 **保存为脱机文件** 按钮保存加工任务文件，再通过U盘转存至设备内存。

在 **设备** 栏下，可通过 **添加**、**修改** 和 **删除** 功能管理通过以太网与电脑联机的设备，具体方法详见 EagleWorks 软件相关课件，这里不再赘述。

设备与电脑联机时，还可通过 **设备** 栏下的 **文档** 栏管理当前选中设备内存中的文档，如右图所示。





Advanced Automation
EAGLE
德美鹰华
www.gueagle.com.cn



BEIJING GU EAGLE AUTOMATION CO.,LTD.

鹰华激光小课堂

感谢观看